#### 9. 切削油装置

## 9. 1 切削油剤

- ・切削油には、大別して、水溶性切削油と不水溶性切削油があり、その中でも非常に多くの種類があり、又、切削条件によって異なるので特に指定しません。
- ・本機では、なるべく水溶性切削油及び活性不水溶性切削油はさけて、 不活性不水溶性切削油を指定して下さい。

不活性不水溶性切削油には、次のようなものがあります。

分類	種類	備考
鉱物油	灯油・軽油・スピンドル油 マシン油等	軽切削用・冷却剤用
脂肪油	ラード・なたね油・大豆油 ひまし油・合成油等	油性剤として鉱物油 極圧油に混合して用いる
混合油	鉱物油・脂肪油	切削条件に応じて混合比 を変える
極圧油	塩化油・硫塩化油・不活性 塩化油	重切削用

#### 9. 2 給油·排油·洗浄

### 給油

テーブル上面またはベース部の給油口から給油して下さい。 タンク容量は、約26Lです。

#### · 排油・洗浄

コラム後部のカバーを取り、切削油の吸い込み側から切削油を汲み 上げてください。また、この場所及び、ベース前部より洗い油にて 洗浄して下さい。


## 9.3 操作

機械主操作盤の「切削油」ボタンを押すことにより切削油が出ます。 切削油吐き出し中はランプが点灯します。切削油の吐き出し量は コラム左側のコックで調整します。

自動運転の場合は、切削油 "ON" がMO8、切削油 "OFF" が MO9です。

# 10. 保守・調整

# 10.1 給油箇所説明



# 10.2 給油一覧表

給油箇所	給油 方法	容量	給油取替時間	推奨油
コラム	コラム左側面フタを外して油窓 の下部まで給油して下さい。	9 L	1回/1年	スーハ° ー マルハ° ス32 (エネオス)
ニー・サドル・テ ーブル 各摺動面	電気ボックスの後方に付いている自動給油ポンプの給油口から タンクが一杯になるまで給油して下さい。	2 L	250時間の 運転後に補給 して下さい。	ュニウェイ SF68 (エネオス)
アーバサポート	本文5.8.2を参照			
切削油装置	本文9.2を参照			

注)本機摺動面の潤滑は、自動間欠ポンプにて自動給油を行っていますので、運転準備ボタン を 押した時、自動給油ポンプ内のウォーム軸が回転しているかどうか確認して下さい。