

NK-1



電源取り入れ口

電気ボックス後面のφ22穴から  
電源配線を通してください